

## バイポーラコード M シリーズ (IEC-JXB-M) ご使用時の注意点

拝啓 平素より ellman 製品サージトロンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。  
現在販売中の下記バイポーラコードに関しまして、バイポーラフォーセップとの接続不完全による  
通電不良のお問い合わせを一部施設よりいただいております。

バイポーラフォーセップをバイポーラコードの差込部の根本まで強く押し込むことで良好にご使用  
いただけますので、接続の際に今一度ご留意くださいますようお願いいたします。


敬具

記

対象製品：IEC バイポーラコード M シリーズ (品番：IEC-JXB-M)



例1) 差込が浅く、互いの通電部が全く接していない状態 (全く通電しない)



例2) 差込が完全でなく、空気圧によりバイポーラフォーセップが押し出されることがある状態 (通電する時と通電しない時がある)



例3) 差込が完全で、正しく装着できている状態 (通電する)



例4) 差込が完全で、正しく装着できている状態 (J10 等 3 桁以上の品番の例)



ご質問につきましては、弊社営業企画部 (TEL:06-6448-2511 Email:hello@ellman.co.jp) までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

以上